

VERIFICA DEL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA

PER VERIFICARE IL SISTEMA DI SCARICO, DELL'ELETTRODOMESTICO, FAR RIEMPIRE LA VASCA DI ACQUA, QUINDI TOGLIERE LA SPINA DI COLLEGAMENTO E DOPO ESSERSI MUNITI DI UN CONTENITORE BASSO, MOLTO PRATICO E' UNA CATINO, ABBASSARE COMPLETAMENTE IL TUBO DI SCARICO INDIRIZZANDO EVENTUALMENTE L'ACQUA CHE FUORIESCE DAL TUBO NEL CONTENITORE, SE NON SCARICA VUOLDIRE CHE CE' UNA OSTRUZIONE NEL TUBO CE' SOLO DA LIBERARLO DAL CORPO ESTRANEO, SE INVECE SCARICA I MOTIVI POSSONO ESSERE DUE, IL PIU' BANALE E FREQUENTE E' CHE LA POMPA DI SCARICO E' GUASTA, SOSTITUIRLA CON LE SPIEGAZIONI DI SEGUITO RIPORTATE, IL SECONDO , ASSAI RARO E' CHE IL TIMER NON AZIONA LA POMPA E VA' SOSTITUITO, PER PROVARLO SI PUO' COLLEGARE I DUE CAVI CHE PORTANO CORRENTE ALLA POMPA AD UNA LAMPADINA, SE RESTA SPENTA AL MOMENTO DELLO SCARICO VUOLDIRE CHE IL GUASTO DA CERCARE E' NEL TIMER..

SOSTITUZIONE POMPA SCARICO

OCCORRENTE:

UNA ELEMENTARE DOTE DI MANUALITA' INOLTRE : POMPA SCARICO UGUALE O , POICHE CI SONO VARIE CASE COSTRUTTRICI DI POMPE PER IL PRIMO IMPIEGO , ALTERNATIVA ALLA POMPA DA SOSTITUIRE , CACCIAVITE PINZE SERIE CHIAVI SPACCATE.

ESECUZIONE

TOGLIERE LA CORRENTE DALL'APPARECCHIATURA SFILANDO LA SPINA CHE LA COLLEGA ALLA RETE (OPERAZIONE CHE VA' FATTA IN TUTTI I CASI DI INTERVENTO), INCLINARE LA LAVATRICE IN POSIZIONE OBLIQUA DALLA PARTE OPPOSTA A QUELLA DOVE E' SITUATA LA POMPA. CON UN CACCIAVITE ALLENTARE LA FASCETTA STRINGI-TUBO SCARICO E LE FASCETTE POSTE SUI MANICOTTI DI RACCORDO VASCA O FILTRO, POI CON UNA CHIAVE IDONEA TOGLIERE I DADI CHE FISSANO LA POMPA SUL MOBILE QUINDI PER IL MONTAGGIO RIPETERE L'OPERAZIONE CONTRARIA. NEGLI ULTIMI ANNI SONO STATE MONTATE DALLE CASE COSTRUTTRICI DELLE POMPE COSIDETTE MAGNETICHE CHE NON SI POSSONO PROVARE POICHE CREANO IL VORTICE DI SCARICO TRAMITE UNA VIBRAZIONE DELLA VENTOLINA INOLTRE SONO PERSONALIZZATE SECONDO LA SCELTA DEL COSTRUTTORE DA INNESTI PREPOSIZIONATI E QUINDI OBBLIGATORI. PER OVVIARE A TALE INCONVENIENTE, NEL MONTAGGIO, TAGLIARE I FILI DELLO SPINOTTO MONTANDO FASTON NUOVI VI TROVERETE COSI' DUE FILI INDIPENDENTI CHE POSSONO ESSERE MESSI SENZA UN SENSO LOGICO ESSENDO LA POMPA BIPOLARE.

CORDIALI SALUTI

Maresci

il vostro punto di riferimento per i ricambi elettrodomestici
